

اصلاحیه بهار ساز ۶۸۰

قابل توجه نمایندگان محترم :

۱- در اقلام همراه بهار ساز ۶۸۰ تولید سال ۹۰، به جهت تغییرات طراحی، به جای ۸ عدد واشر تخت نمره ۶، باید ۸ عدد واشر تخت نمره ۸ و همچنین به جای ۲ عدد مهره نمره ۸ باید ۲ عدد مهره نمره ۶ جایگزین شود.

۲- طبق نقشه جدید محصولات بهار ساز و ۶۶۰ با شیر سیگما یک عدد پایه فیوز به همراه فیوز شیشه ای ۰/۱ آمپر توسط یک ترمینال اضافه ما بین ترمینال شماره ۱۱ و ۱۲ قرار گیرد.

تذکر : این امر برای بهار ساز و ۶۶۰ های تولید سال ۸۹ نیز انجام می شود.